

upgrade von FW 1.09 nach 1.1x

Da eine andere Speicherorganisation innerhalb der AS noetig ist, muss zunaechst die Firmware AS55X_1_09_To_Higher.pro heruntergeladen werden und dann die AS55X_1_1xxxxxx.pro (das kann sofort erfolgen, sobald die AS wieder gestartet ist). Ein 'Downdate' auf alte Staende ist moeglich, ein neuerlicher Update muss dann aber wieder ueber die AS55X_1_09_To_Higher.pro erfolgen.

mindestens Service Software 2.21 benutzen.